


Výjezd vozidel z III/40631 v denní době zajištěn řádně poučenou osobou.
Mimo pracovní dobu SSZ a sestava SDZ A10+A23 otočeno mimo směr platnosti,
pracovní místo (Z2, Z4, C4) odstraněno z komunikace.
Předpoklad HMG: 1. den frézování povrchu / 2. den pokládka obrusné vrstvy



Zhotovitel PD DIO :



Objednatel PD DIO :



Dopravně inženýrské opatření:

Oprava křižovatky II/406 Mutišov

Zadavatel: **ViaservisCB s.r.o., M. Rybák 731 989 169**

Zhotovitel: **MI Roads a.s., Ing. Jiří Urban, tel. 601 591 171**

Vypracoval: Michal Jelínek	Dne: 03/2026	Verze: 2. - DI PČR
Email: info@dioprojekty.cz	Formát: A4	Počet listů: 1
Telefon: +420 608 860 896	Poznámka: Situace (úprava dle DI)	