


Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve Slavonicích



Slavonice – zastavěné území


- Zpomalení dopravy na příjezdu do města od Starého Hobzí – jedná se o území města, ve kterém je zvýšený pohyb chodců, u kterých je vyšší riziko dopravní nehody – senioři docházející do DPS a ZS, rodiče a učitelky s dětmi z MŠ.
- Zpomalení dopravy na příjezdu do města od Písečného – jedná se o území města, ve kterém je zvýšený pohyb chodců, u kterých je vyšší riziko dopravní nehody – rodiče a učitelky s dětmi z MŠ, přecházení chodců – zaměstnanců OTAVAN.



Zamezení parkování kamionů na silnici u čerpací stanice

Dochází k těmto problémům:


- obtěžování obyvatel v přilehlých rodinných domcích hlukem a zplodinami při parkování se zapnutým motorem a při startování
- odstavená nákladní vozidla blokují vjezdy k rodinným domům
- kamiony najíždějí na obrubníky, došlo již k poklesu krajnice – vznikají problémy s nájezdy na pozemky RD (nutno provést opravu).



Zamezení parkování kamionů v prostoru místa pro přecházení do ul. Jana Žižky v ul. Na Potoku



Dochází k těmto problémům:

- obtěžování obyvatel v přilehlých rodinných domcích hlukem a zplodinami při parkování se zapnutým motorem a při startování
- vozidla najíždějí na obrubníky
- kamiony brání rozhledu ve frekventovaném místě pro přecházení




Zamezení parkování kamionů v prostoru místa pro přecházení v ul. Sv. Čecha

Nákladní vozy brání rozhledu ve frekventovaném místě pro přecházení.



Osazení dopravního značení upozorňujícího na snížený průjezd pod železničním mostem v ulici Jana Žižky a ulici Stálkovská


Železniční most má malou podjezdnou výšku, na tuto skutečnost nejsou řidiči ale včas upozorněni. Nákladní vozidla se pak otáčejí na silnici u mostu, což zde způsobuje dopravní problémy a ohrožuje bezpečnost.



Značka je umístěna teprve u mostu

Úprava křižovatky ulic Nádražní, Mařížská a Na Potoku a křižovatky v ulici Svatopluka Čecha

Je řešeno, údajně nutno provést změnu ÚP a RP MPR. Je potřeba posoudit, zda není možné řešení, které by se do uvedeného prostoru vešlo, aby mohla být úprava co nejdříve realizována. V ulici Nádražní (A) došlo již k několika dopravním nehodám způsobeným nedáním přednosti při příjezdu od Rakouska (řidiči se domnívají, že přijíždí po hlavní silnici – vzhledem k šířce komunikace je dopravní značení málo zřetelné).



Osazení zrcadla na křižovatce ulic Jana Žižky a Na Potoku

Nepřehledná křižovatka, hrozí střet vozidel při odbočování z ulice Na Potoku do ulice Jana Žižky.



Přemístění přechodu pro chodce v ulici Dačické

Přechod by měly využívat děti ze dvou sídlišť v ul. Svatopluka Čecha. Vzhledem k umístění ho děti nevyužívají a přecházejí mimo přechod – došlo zde již i ke sražení dítěte projíždějícím vozidlem.



Zajištění posouzení statických poruch staveb v blízkosti silnice a hlukové zátěže v obytné zástavbě

Dle výsledků zpracovaného průzkumu, který provedlo město Slavonice (byl předán na Krajský úřad JČK).

Vlastník komunikace by měl zajistit posouzení vlivu dopravy na okolní stavby, zpracování posudků je často nad finanční možnosti vlastníků nemovitostí.




Dačická ulice

Mimo Slavonice

Osazení dopravního značení upozorňujícího na křižovatce v „Liščích horách“ na omezenou nosnost mostu v Dolním Bolíkově.

Osazení dopravního značení upozorňujícího na omezení průjezdu přes hraniční přechod Slavonice – Fratres pro tranzitní dopravu.



Rekonstrukce silnice Slavonice – Dačice

Zajištění splnění parametrů silnice II. třídy – šířka, zpevněné krajnice, úprava zatáček, kritická místa osadit svodidly.

Další opatření

- Provádění měření rychlosti vozidel – v současnosti není prováděno měření rychlosti Policií ČR (měření provádí pouze Městská policie Dačice ve svém území)
- Kontroly přetěžování vozidel
- Zjištění podílu tranzitní a regionální dopravy, přeshraniční a místní dopravy pro další vyhodnocení možných variant řešení
- Zařazení obchvatu Slavonic do dopravní koncepce kraje

Obrazová příloha



Most v Dolním Bolíkově – most navazuje na zatáčku a křižovatku – kolizní místo



Most v Dolním Bolíkově – je dostatečná únosnost?



Utržená krajnice 1



Utržená krajnice 2



Deformace koruny hráze rybníka Velký slavonický



Deformace koruny hráze rybníka Velký slavonický



Nákladní vozidla se na vozovku při míjení nevejdou – běžný stav krajnic



Nákladní vozidla se na vozovku při míjení nevejdou – běžný stav krajnic